

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini akan di uraikan kesimpulan dari pemanfaatan terminal tipe B serta beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai masukan dalam pemanfaatan terminal di masa yang akan datang maupun kelanjutan studi di kemudian hari

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan penyebab tidak dimanfaatkan terminal Sago yang bertujuan untuk mengetahui tidak dimanfaatkan terminal sago di Kabupaten Pesisir Selatan. Maka yang menjadi kesimpulan untuk menjawab terminal belum termanfaatkan yaitu :

Sesuai dari hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan bahwa terminal sago belum termanfaatkan dikarenakan dilihat dari persyaratan lokasi terminal, fasilitas terminal dan fungsi pemanfaatan terminal yang tersedia tidak termanfaatkan sedangkan dari fungsi pemanfaatan terminal tidak termanfaatkan oleh moda angkutan penumpang yaitu bus dan angkot meskipun demikian masih ada yang perlu diperhatikan dimana terdapat banyak kekurangan fasilitas penunjang yang dapat menyebabkan tidak berfungsinya terminal secara efektif sebagaimana mestinya sebagai berikut :

1. Tidak terjadinya penumpang berganti moda kendaraan dengan kendaraan lain yang disebabkan moda kendaraan yang sangat minim di terminal terutama moda angkutan bus karena adanya angkutan travel ilegal yang menjadi penyebab tidak berfungsinya terminal dan menyebabkan bus tidak aktif.
2. Tidak terjadinya penumpang untuk naik dan turun kendaraan dikarenakan moda angkutan bus tidak aktif setiap hari karena angkutan bus narik hanya sekali dalam seminggu bahkan sekali dalam sebulan.
3. Tidak terjadinya tempat untuk memproses kendaraan dan muatan. Hal ini yang menyebabkan kendaraan tidak memasuki terminal, hanya saja

membayar retribusi pada UPTD terminal, sedangkan telah dijelaskan dengan ketentuan penyelenggaraan terminal bahwa setiap mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan angkutan barang wajib masuk terminal sesuai dengan peruntukannya.

5.2 Rekomendasi

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai masukan sebagai penentu berfungsinya Terminal Tipe B di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Masukan yang akan disampaikan ada beberapa hal yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan kualitas fasilitas penunjang terminal seperti mushalla, Ruang pengobatan, tempat penitipan barang dan fasilitas lainnya karena fasilitas penunjang banyak belum dibangun di terminal
2. Meningkatkan kinerja pihak operator terminal dalam pengaturan di terminal seperti mengatur penyediaan fasilitas informasi dan istirahat bagi awak bus dan mewajibkan kendaraan umum memasuki terminal.
3. Pihak pemerintah dan Dinas Perhubungan bekerja sama dalam memfungsikan moda kendaraan umum untuk dapat ngetem di terminal dan sebagai arus transfer moda kendaraan , turun naik penumpang dan sebagai bongkar muat barang demi memanfaatkan terminal sesuai dengan fungsinya.
4. Menjaga dan melakukan penertiban oleh dinas perhubungan dalam mengatur kendaraan umum untuk memfungsikan kembali terminal sago sebagai terminal tipe B

Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi pemerintah daerah guna memanfaatkan kembali Terminal Sago dan suatu upaya dalam meningkatkan daya tarik perjalanan masyarakat ke Terminal Sago