

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap alat pencetak briket maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Alat pencetak briket yang ada sekarang ini tidak aman dan nyaman pada saat si pengguna menggunakannya, dikarenakan menimbulkan suara bising pada saat operasi.
2. *Material* alat pencetak briket tersebut dibuat sebagus mungkin dan murah dalam melakukan perawatan agar si pengguna nyaman dalam menggunakannya.
3. Alat pencetak briket yang dirancang diberikan penambahan fungsi seperti:
Memeberikan pelindung disetiap alat pencetak briket yang mungkin akan menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja
4. Harga alat pencetak briket yang telah di rancang kurang dari 10 juta

6.2. Saran

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan saran dan perancangan ini adalah :

1. Diharapkan dimasa yang akan datang alat pencetak briket telah sesuai dengan keamanan dan kenyamanan sehingga si operator terhindar dari kecelakaan dalam bekerja
2. Dalam perancangan Alat pencetak briket tidak lepas dari kekurangan oleh karena itu diperlukan kritik dan saran untuk lebih sempurna perancangan alat pencetak briket ini.