

**PRIORITAS PENANGANAN JEMBATAN DI ZONA MERAH
KOTA PADANG**

TESIS



**ADRIANIS
NPM. 1710018312023**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PASCASARJANA
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2021

**PRIORITAS PENANGANAN JEMBATAN DI ZONA MERAH
KOTA PADANG**

TESIS



**ADRIANIS
NPM. 1710018312023**

**Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian
persyaratan memperoleh gelar Magister Teknik Sipil**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PASCASARJANA
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2021

**PRIORITAS PENANGANAN JEMBATAN DI ZONA MERAH
KOTA PADANG**

Oleh :

**ADRIANIS
NPM 1710018312023**

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji
pada tanggal 06 Agustus 2021


Menyetujui :

Pembimbing I,




Dr. Ir. Eva Rita, M.Eng

Pembimbing II,



Robby Permata, ST, MT, Ph.D

Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil
Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta


Dr. Ir. Bahrul Anif, M.T

**PRIORITAS PENANGANAN JEMBATAN DI ZONA MERAH
KOTA PADANG**

Oleh :

**ADRIANIS
NPM 1710018312023**

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji
pada tanggal 06 Agustus 2021

Tim Pengaji :

Ketua




Dr. Ir. Eva Rita, M.Eng

Sekretaris,




Robby Permata, ST, MT, Ph.D

Anggota



Dr. Dwifitra Y Jumas, ST., MSCE


Anggota



Dr. Zuherma Mizwar, ST., MT

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Magister Teknik pada tanggal 06 Agustus 2021

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Dekan,



Prof. Dr. Ir. Nafryzal Carlo, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ADRIANIS**
NPM : 1710018312023
Program Studi : Magister Teknik Sipil

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul :

PRIORITAS PENANGANAN JEMBATAN DI ZONA MERAH KOTA PADANG

Yang dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam penyusunan Tesis pada Program Studi Teknik Sipil Pogram Pascasarjana di Universitas Bung Hatta, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari tesis yang telah dipublikasikan sebelumnya dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister Teknik dalam lingkungan Universitas Bung Hatta maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan diatas, maka penulis bersedia menerima sanksi yang akan dikenakan.

Padang, 06 Agustus 2021

Penulis,



ADRIANIS
NPM. 1710018312023

PRIORITAS PENANGANAN JEMBATAN DI ZONA MERAH KOTA PADANG

Adrianis¹⁾, Eva Rita²⁾, Robby Permata³⁾

**Program Studi Mgister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Bung Hatta, Padang**

E-mail : adrianispasaman@gmail.com , evarita@bunghatta.ac.id, robbypermata@bunghatta.ac.id

Abstrak

Kondisi morfologi kota Padang sebagai kota pesisir pantai, telah meningkatkan kerentanan terhadap ancaman bencana Tsunami. Untuk mengurangi dampak bencana Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya mitigasi. Agar Mitigasi bencana gempa dan Tsunami dapat berjalan dengan lancar diperlukan infrastruktur diantaranya adalah infrastruktur jembatan yang layak dan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Kerusakan atau kegagalan pada infrastruktur jembatan akan memberikan dampak yang besar pada skenario mitigasi bencana. Dari hasil penelitian (Rita dan Permata, 2015) menyatakan ada 24 jembatan evakuasi yang terletak di zona merah mengalami kerusakan baik pada bangunan atas maupun bangunan bawah, dimana jembatan ini sangat dibutuhkan untuk jalur evakuasi tsunami. Maka untuk itu diperlukan penelitian lanjutan dengan mengidentifikasi jenis kerusakan jembatan, menentukan bentuk penanganan dan menentukan urutan prioritas penanganannya. Penelitian dilakukan dengan melakukan survey lapangan untuk inventarisasi jembatan, melakukan penilaian dan menentukan jenis penanganannya yang mengacu pada Panduan Bridge Management System (BMS) 1993. Hasil identifikasi dari 32 jembatan didapatkan 11 jembatan memiliki kerusakan aliran sungai dan pondasi jembatan, bangunan bawah, lapis permukaan lantai kendaraan, bangunan atas dan perlengkapan jembatan. Penilaian jenis penanganan jembatan dapat digolongkan dengan kondisi jembatan yang membutuhkan Perhatian segera, kerusakan mungkin menjadi serius dalam 12 bulan dan kondisi pemeliharaan. Untuk prioritas penanganan pertama adalah jembatan Siti Nurbaya karena membutuhkan Perhatian segera. Prioritas penanganan pada jembatan yang kedua yaitu jembatan Duku II B, Jembatan Muara Kasang 2, Jembatan Lb.Buaya Bt.Kandis, Jembatan Lubuk Buaya 2, Jembatan Purus 1, Jembatan Banuaran, dan Jembatan Seberang Padang 1 karena kerusakan mungkin menjadi serius dalam 12 bulan. Prioritas yang ketiga adalah Jembatan Rasuna Said, Jembatan Seberang Padang 2, dan Jembatan Andalas B karena kerusakan dari elemen jembatan hanya membutuhkan pemeliharaan.

Kata Kunci : Kerusakan Jembatan, Prioritas, Penaganan

PRIORITIES OF IN THE RED ZONE OF PADANG CITY

BRIDGING

Adrianis¹⁾, Eva Rita²⁾, Robby Permata³⁾

Master of Civil Engineering Study Program, Faculty of Civil Engineering and Planning, Bung Hatta University, Padang

E-mail : adrianispasaman@gmail.com , evarita@bunghatta.ac.id, robbypermata@bunghatta.ac.id

Abstract

The morphological condition of the city of Padang as a coastal city, has increased its vulnerability to the threat of Tsunami disaster. To reduce the impact of disasters, the Padang City Government has carried out various mitigation efforts. In order for earthquake and tsunami disaster mitigation to run smoothly, infrastructure is needed, including bridge infrastructure that is appropriate and in accordance with the required requirements. Damage or failure to bridge infrastructure will have a major impact on disaster mitigation scenarios. From the results of the study (Rita and Permata, 2015) it was stated that there were 24 evacuation bridges located in the red zone which were damaged in both upper and lower buildings, where these bridges were needed for tsunami evacuation routes. Therefore, further research is needed by identifying the type of bridge damage, determining the form of handling and determining the order of priority for handling it. The research was conducted by conducting a field survey for bridge inventory, conducting an assessment and determining the type of handling that refers to the 1993 Bridge Management System (BMS) Guide. The identification results of 32 bridges found 11 bridges had damage to river flow and bridge foundations, substructures, floor surface layers, vehicles, superstructures and bridge equipment. Assessment of bridge handling types can be classified by bridge condition requiring immediate attention, damage may become serious within 12 months and maintenance condition. The first priority for handling is the Siti Nurbaya bridge because it requires immediate attention. The priority of handling on the second bridge is Duku II B bridge, Muara Kasang Bridge 2, Lb.Buaya Bt. Kandis Bridge, Lubuk Buaya Bridge 2, Purus Bridge 1, Banuaran Bridge, and Seberang Padang Bridge 1 because the damage may become serious in 12 months . The third priority is the Rasuna Said Bridge, the Padang Seberang 2 Bridge, and the Andalas B Bridge because the damage to the bridge elements only requires maintenance.

Keywords: Bridge Damage, Priority, Handling

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Masalah Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum	7
2.2 Jenis-Jenis Jembatan	8
2.2.1 Jembatan Lengkung Batu (Stone Arch Bridge)	9
2.2.2 Jembatan Rangka (Truss Bridge)	9
2.2.3 Jembatan Gantung (Suspension Bridge)	10
2.2.4 Jembatan Beton (Concrete Bridge)	10

2.2.5 Jembatan Hausbans/Cable stayed	11
2.3 Elemen-Elemen Jembatan	11
2.3.1 Umum	11
2.3.2 Struktur Atas Jembatan	13
2.3.3 Struktur Bawah Jembatan	15
2.3.4 Bangunan Pelengkap Penahan Jembatan	17
2.4 Kerusakan Pada Elemen Jembatan	20
2.4.1 Bangunan Bawah	20
2.4.2 Bangunan Atas	21
2.4.3 Aliran Sungai	23
2.4.4 Bangunan Pengaman	25
2.4.5 Timbunan	25
2.4.6 Tanah Bertulang	26
2.4.7 Angker Jembatan Gantung dan Jembatan Kabel	27
2.4.8 Kepala Jembatan atau Pilar Bergerak	28
2.4.9 Landasan Penahan Gempa Elemen Longgar atau Hilang	30
2.4.10 Landasan atau Perletakan.....	30
2.4.11 Plat dan Lantai	34
2.4.12 Pipa Drainase Dinding, Pipa Cucuran dan Drainase Lantai ..	35
2.4.13 Lapisan Permukaan	36
2.4.14 Trotoar atau Kerb	39
2.4.15 Sambungan Lantai (<i>Eksplansion Joint</i>)	39
2.4.16 Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	41
2.4.17 Lampu, Tiang Lampu dan Kabel Listrik	43

2.4.18 Utilitas Tidak Berfungsi	43
2.5 Kondisi Teknis Jembatan	44
2.5.1 Penilaian Kondisi Jembatan	45
2.5.2 Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	48
2.6 Aliran Sungai	50
2.7 Bangunan Pengaman	51
2.8 Umum	51
2.9 Penelitian Terdahulu	55

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Umum.....	60
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian	61
3.3 Jenis Data	65
3.3.1 Data Primer	65
3.3.2 Data Dekunder	66
3.4 Pengumpulan Data	66
3.4.1 Pemeriksaan Alat dan Bahan	66
3.4.2 Persiapan Formulir Pemeriksaan Jembatan	67
3.5 Survei	69
3.6 Penilaian Kondisi Jembatan	69
3.6.1 Aliran Sungai dan Pondasi Jembatan	70
3.6.2 Bangunan Bawah	72
3.6.3 Kondisi Lapis Permukaan lantai Kendaraan	73
3.6.4 Kondisi Bangunan Atas	76
3.6.5 Perlengkapan Jembatan	78

3.7 Analisis Data dan Pembahasan	79
--	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian	80
4.2 Data Kerusakan Jembatan	83
4.3 Pembahasan Hasil Survey Jembatan	95
4.4 Bentuk Penanganan	105
4.5 Urutan Prioritas	110

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Jembatan Lengkung Batu	9
Gambar 2.2	Jembatan Rangka	9
Gambar 2.3	Jembatan Gantung	10
Gambar 2.4	Jembatan Beton.....	10
Gambar 2.5	Jembatan <i>Cable Stayed</i>	11
Gambar 2.6	Gelagar Induk	13
Gambar 2.7	Gelagar Melintang	13
Gambar 2.8	Plat Lantai Jembatan	14
Gambar 2.9	Perletakan	14
Gambar 2.10	Plat Injak	15
Gambar 2.11	Fondasi	16
Gambar 2.12	Abutment	16
Gambar 2.13	Pilar	17
Gambar 2.14	Saluran Drainase	17
Gambar 2.15	Jalan Pendekat	18
Gambar 2.16	Talud	18
Gambar 2.17	Patok Penuntun	19
Gambar 2.18	Lampu Penerangan	19
Gambar 2.19	Trotoar	20
Gambar 2.20	Tumpukan Sampah	24
Gambar 2.21	Banjir	25
Gambar 2.22	Pengaruh Penurunan Pada Jalan Pendekat	26
Gambar 2.23	Sudut Panel Tanah Bertulang yang Rusak	27

Gambar 2.24 Blok Angker yang Bergerak	28
Gambar 2.25 Pergerakan akibat penurunan	28
Gambar 2.26 Rotasi Akibat Gaya-Gaya Pada Bidang Longsor	29
Gambar 2.27 Guling Akibat Gaya yang Berlebihan	29
Gambar 2.28 Pergerakan Akibat Gaya Berlebihan	29
Gambar 2.29 Putir akibat scouring	29
Gambar 2.30 Pergerakan pada Tembok Penahan Tanah	30
Gambar 2.31 Landasan yang tertahan	30
Gambar 2.32 Landasan rocker yang macet	31
Gambar 2.33 Landasan dengan tempat kedudukan yang tidak rata	31
Gambar 2.34 Tempat kedudukan landasan yang tidak cukup lebar	32
Gambar 2.35 Kerusakan Mortar Dasar Landasan	32
Gambar 2.36 Gerakan yang berlebihan dari landasan	32
Gambar 2.37 Perubahan Bentuk Ladasan	33
Gambar 2.38 Landasan Karet/Neoprene yang retak dan pecah	34
Gambar 2.39 Lendutan Vertikal	34
Gambar 2.40 Lendutan Kesamping	35
Gambar 2.41 lubang Pembuangan Air	36
Gambar 2.42 Permukaan yang bergelombang	38
Gambar 2.43 Bagian Trotoar yang Hilang	39
Gambar 2.44 Joint yang tidak sama tinggi	40
Gambar 2.45 Joint yang terisi	40
Gambar 2.46 Joint Lantai yang Longgar atau Rusak	40
Gambar 2.47 Retak aspal pada sambungan lantai	41

Gambar 2.48	Kerusakan pada Tanda Batasan	42
Gambar 2.49	Kerusakan pada Pembatas Lebar Jembatan	42
Gambar 2.50	Diagram alir menentukan Kategori Perbaikan Gempa	51
Gambar 3.1	Diagram Alir Pemeriksaan Jembatan Secara Umum.....	60
Gambar 3.2	Peta Zona Merah Kota Padang.....	62
Gambar 4.1	Kerusakan Pada Bangunan Pengaman Jembatan Duku II B	96
Gambar 4.2	Kerusakan Pada Bangunan Pengaman Jemb. Lubuk Buaya 2	97
Gambar 4.3	Kerusakan Pada Baja Jembatan Muara Kasang B.....	97
Gambar 4.4	Kerusakan lantai Jembatan Muara Kasang 2	98
Gambar 4.5	Kerusakan lantai Jembatan Siti Nurbaya	98
Gambar 4.6	Kerusakan lantai Jembatan Bunuaran	99
Gambar 4.7	Kerusakan Expansion Joint Jembatan Rasuna Said	100
Gambar 4.8	Kerusakan Expansion Joint Jembatan Siti Nurbaya	100
Gambar 4.9	Kerusakan Expansion Joint Jembatan Sebarang Padang 1	101
Gambar 4.10	Kerusakan Expansion Joint Jembatan Sebarang Padang 2	101
Gambar 4.11	Kerusakan Expansion Joint Jembatan Banuaran	102
Gambar 4.12	Kerusakan Tumpuan Jembatan Lb.Buaya Bt.Kandis	103
Gambar 4.13	Kerusakan Tumpuan Jembatan Siti Nurbaya	103
Gambar 4.14	Kerusakan Pada Trotoar Jembatan Purus 1	104
Gambar 4.15	Kerusakan Pada Trotoar Jembatan Siti Nurbaya.....	104
Gambar 4.16	Kerusakan Pada Trotoar Jembatan Andalas B	105
Gambar 4.17	Kerusakan Pada Trotoar Jembatan Sebarang Padang 2	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penilaian Kondisi Jembatan	48
Tabel 2.2 Kategori Sisa Umur Layan (<i>Anticipated Service Life</i>).....	52
Tabel 2.3 Level Kinerja Minimum (<i>Minimum Performance Level</i>).....	53
Tabel 2.4 Level Bahaya Gempa (<i>Seismic Hazard Level</i>)	54
Tabel 2.5 Faktor amplifikasi periode 0.2s, F_a	54
Tabel 2.6 Faktor amplifikasi periode 1.0s, F_v	55
Tabel 2.7 Kategori Perbaikan Gempa (<i>Seismic Retrofit Category</i>)	55
Tabel 3.1 Jembatan-Jembatan yang Berada pada Zona Merah Kota Padang .	63
Tabel 3.2 Formulir Pemeriksaan Jembatan	68
Tabel 3.3 Penilaian Kondisi Aliran Sungai Dan Pondasi Jembatan	71
Tabel 3.4 Penilaian Kondisi Bangunan Bawah	72
Tabel 3.5 Lapis Permukaan Lantai Kendaraan	74
Tabel 3.6 Penilaian Kondisi Bangunan Atas	77
Tabel 3.7 Penilaian Kondisi Perlengkapan Jembatan	78
Tabel 4.1 Jembatan-Jembatan yang Berada pada Zona Merah Kota Padang .	80
Tabel 4.2 Kondisi Aliran Sungai dan Pondasi Jembatan	83
Tabel 4.3 Kondisi Bangunan Bawah	84
Tabel 4.4 Kondisi Lapis Permukaan Lantai Kendaraan	85
Tabel 4.5 Kondisi Bangunan Atas	86
Tabel 4.6 Kondisi Perlengkapan Jembatan	87
Tabel 4.7 Rekap Nilai Kondis Jembatan	88
Tabel 4.8 Jenis Kerusakan Jembatan	91
Tabel 4.9 Hasil Survei Kondisi Jembatan	95

Tabel 4.10 Nilai Kondisi Kerusakan Jembatan	106
Tabel 4.11 Urutan Prioritas Penangan Jembatan	111