

**STUDI ANALISA SISTEM KELISTRIKAN GARDU
PELANGGAN TM 20 KV PADA PLAZA ANDALAS DAN
RAMAYANA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Strata (S-1) Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknologi Industri
Universitas Bung Hatta*

Oleh :

**Reofaldo Yasmin Akbar
NPM : 2210017111050**



**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS
BUNG HATTA
PADANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**STUDI ANALISA SISTEM KELISTRIKAN GARDU PELANGGAN TM 20 KV
PADA PLAZA ANDALAS DAN RAMAYANA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan

Pendidikan Strata (S-1) Jurusan Teknik Elektro

Fakultas Teknologi Industri

Universitas Bung Hatta

Oleh :

Reofaldo Yasmin Akbar
NPM : 2210017111050

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Ir. Yani Ridal., MT
NIK : 910 300 329

Diketauhi Oleh

Fakultas Teknologi Industri

Jurusan Teknik Elektro

Dekan,



Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, ST, MT
NIK : 990 500 496

Ketua,

Ir. Arzul., MT
NIK : 941 100 396

LEMBARAN PENGUJI

**STUDI ANALISA SISTEM KELISTRIKAN GARUD PELANGGAN TM 20 KV
PADA PLAZA ANDALAS DAN RAMAYANA PADANG**

SKRIPSI

Oleh :

**Reofaldo Yasmin Akbar
NPM : 2210017111050**


**Dipertahankan di depan penguji Skripsi
Program Strata Satu (S-1) Pada Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta Padang**

Hari : Sabtu, Tanggal : 20 Januari 2024

No Nama

1. Ir. Yani Ridal., MT
(Ketua dan Penguji)
2. Ir. Arzul., MT
(Penguji)
3. Dr. Ir. Indra Nisja., M.Sc.
(Penguji)

Tanda Tangan



HALAMAN PERSEMBAHAN



“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk utusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (Q.S. AL-Insyirah : 6-8)

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tepat waktu. Dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai ungkapan terimakasih dan syukur, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

❖ Orang tua tercinta

Ayah dan ibu, Saya berharap tuhan selalu memberikanmu kesehatan dan umur yang panjang sehingga disaat saya sukses nanti engkau bisa hidup lebih baik dan tidak seperti sekarang yang hanya berjuang dengan susah payah demi mewujudkan semua keinginan anak-anakmu. Terima kasih karena selalu menjaga dalam doa- doa ayah dan ibu serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apa pun itu. Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.

❖ Dosen pembimbing (Bapak Ir. Yani Ridal., MT)

Terimakasih yang tak terhingga untuk bapak Ir. Yani Ridal., MT. selaku dosen pembimbing skripsi. Bapak yang telah memberikan banyak ilmu dan dengan sabar membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bantuan bapak

mungkin saya tidak bisa menyelesaikan skripsi ini. Saya sangat bersyukur menjadi salah satu mahasiswa bimbingan bapak, Semoga tuhan selalu memberikan kesehatan dan mempermudahkan segala urusan bapak.

❖ Dosen Teknik Elektro Universitas Bung Hatta

Terimakasih untuk seluruh dosen Teknik Elektro Universitas Bung Hatta, ibu Ir.Arnila, M.T, bapak Ir. Arzul, M.T, bapak Ir. Cahayahati, M.T, bapak Dr. Ir. Hidayat,MT,IPM, bapak Dr. Ir. Ija Darmana, bapak Dr. Ir. Indra Nisja, M.sc, MT,IPM., bapak Mirzazoni, S.T, M.T bapak Ir.Eddy Soesilo, M.Eng dan bapak Ir. Yani Ridal,MT. Terimakasih untuk ilmu, nasehat, serta bimbingan nya selama saya mengikuti perkuliahan di Universitas Bung Hatta.

❖ Kelas mandiri teknik elektro 2022

Sukses buat kita semua teman-teman kelas mandiri teknik elektro 2022 , terima kasih sudah mengisi dan saling membantu selama 3 semester bersama-sama. Meskipun kita belum saling bertemu, namun seiring dengan waktu dan nasib seperjuangan yang sama, kita saling membantu, memberikan dukungan, mendoakan dan peduli satu sama lain. Terimakasih keluarga “kelas mandiri teknik elektro 2022”.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi sebagian maupun keseluruhan Skripsi saya dengan judul “*Studi Analisa Sistem Kelistrikan Gardu Pelanggan TM 20 kV Pada Plaza Andalas dan Ramayana Padang*” adalah benar-benar hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diizinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri.

Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Padang, 20 Januari 2024



Reofaldo Yasmin Akbar
NPM : 2210017111050

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*STUDI ANALISA SISTEM KELISTRIKAN GRADU PELANGGAN TM 20 KV PADA PLAZA ANDALAS DAN RAMAYANA PADANG*”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar kesarjanaan (Strata-1) pada jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

- Bapak Ir. Yani Ridal, MT (Pembimbing)


Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan membimbing penulis sehingga laporan ini dapat diselesaikan.

1. Kepada kedua Orang tua saya yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan semua kasih sayangnya hingga saat ini, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam meraih setiap cita dan harapan.
2. Ibuk Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, ST. MT selaku dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ir.Arzul, MT. selaku ketua Jurusan Jurusan Teknik Elektro Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Ir.Eddy Soesilo, M.Eng selaku Penasehat Akademis.
5. Bapak Mirza Zoni, ST. MT. selaku dosen pembimbing dalam pembuatan laporan prposal skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi

6. Bapak/ibu dosen jurusan Teknik Elektro Universitas Bung Hatta.
7. Teman-teman yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penulisan skripsi ini.

Penulis telah berusaha melakukan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini namun penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan dan keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu sumbangan, gagasan, kritikan, saran dan masukkan yang akan membangun penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

Padang, 20 Januari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Reofaldo Yasmin Akbar". The signature is fluid and cursive, with a large oval-like flourish at the beginning and a more compact, rectangular section towards the end.

Reofaldo Yasmin Akbar

ABSTRAK

Gedung Plaza Andalas terdapat 2 unit gardu distribusi 1 unit gardu distribusi Plaza Andalas dan 1 unit gardu distribusi Ramayana. gardu distribusi Plaza Andalas daya masuk dari PT PLN (Persero) 2770 kVA, menggunakan transformator kapasitas 3000 kVA berdasarkan perhitungan total daya terpasang 2411,31 kVA pembebanan transformator 80,38 %. gardu distribusi Ramayana daya masuk dari PT PLN (Persero) 1730 kVA, menggunakan transformator kapasitas 2000 kVA berdasarkan perhitungan total daya terpasang 1692,2 kVA pembebanan transformator 84,61 %. rating pengaman MCCB pada tiap penyulang disesuaikan menurut PUIL 2011 yaitu tidak boleh kecil dari Arus nominal. menurut PUIL 2011 drop tegangan tidak boleh kurang dari 5% dan lebih dari 10 % dari perhitungan drop tegangan paling tinggi pada gardu distribusi Plaza Andalas adalah saluran transformator – PUTR sebesar 1,4063 Volt dengan persentase drop tegangan 0,37 %. dari perhitungan drop tegangan tertinggi pada gardu distribusi Ramayana adalah saluran PKG – PUTR sebesar 1,500 Volt dengan persentase drop tegangan 0,394 %. berdasarkan perhitungan rugi-rugi daya paling tinggi pada gardu distribusi Plaza Andalas adalah saluran transformator – PUTR sebesar 12923,42 Watt dengan persentase rugi-rugi daya losses 0,478 %. berdasarkan perhitungan rugi-rugi daya paling tinggi pada gardu distribusi Ramayana adalah saluran PKG – PUTR menurut perhitungan sebesar 13313,08 Watt dengan persentase losses 0,924 %.

Kata Kunci : *losses, drop tegangan, arus nominal, rating pengaman*

ABSTRACT

The Plaza Andalas building has 2 units of distribution substations, 1 unit of the Plaza Andalas distribution substation and 1 unit of the Ramayana distribution substation. The Plaza Andalas distribution substation has an incoming power of 2770 kVA from PT PLN (Persero), using a transformer with a capacity of 3000 kVA based on the calculation of the total installed power of 2411,31 kVA with a transformer loading of 80,38%. The Ramayana distribution substation has an incoming power of 1730 kVA from PT PLN (Persero), using a transformer with a capacity of 2000 kVA based on the calculation of the total installed power of 1692,2 kVA, with a transformer loading of 84,61%. The MCCB safety rating on each feeder is adjusted according to PUUL 2011, namely that it must not be less than the nominal current. According to PUUL 2011, the voltage drop should not be less than 5% and more than 10%. The highest calculated voltage drop at the Plaza Andalas distribution substation is the PUTR transformer line of 1,4063 volts with a voltage drop percentage of 0,37%. From the calculation, the highest voltage drop at the Ramayana distribution substation is the PKG – PUTR channel of 1,500 Volts with a voltage drop percentage of 0,394%. Based on calculations, the highest loss at the Plaza Andalas distribution substation is the transformer - PUTR channel of 12923,42 Watts with a loss percentage of 0,478%. Based on calculations, the highest loss at the Ramayana distribution substation is the PKG – PUTR channel according to calculations of 13313,08 Watts with a loss percentage of 0,924%.

Keywords : *Drop Voltage, Losses, Safety rating, Nominal Current*

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSEMBAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang Masalah	I-1
1.2 Rumusan Masalah	I-3
1.3 Batasan Masalah.....	I-4
1.4 Tujuan Penelitian.....	I-4
1.5 Manfaat Penelitian.....	I-5
1.6 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	II-7
2.1 Tinjauan Penelitian	II-7
2.2 Landasan Teori	II-9
2.2.1 Sistem Kelistrikan.....	II-9
2.2.1.1 Sistem Kelistrikan Radial	II-10
2.2.1.2 Sistem Kelistrikan Loop	II-12
2.2.2 Bagian-bagian sistem Sistem Kelistrikan Gardu.....	II-13
2.2.3 Gardu Induk	II-13
2.2.4 Gardu Distribusi.....	II-16
2.2.4.1 Standar Tata-letak (lay-out).....	II-20
2.2.4.2 Kontruksi Instalasi Gardu Beton.....	II-22
2.2.4.3 Pemasangan Instalasi	II-23
2.2.4.4 Pengabungan Instalasi SKTM degan Kubikel	II-25
2.2.4.4 Instalasi Transformator Distribusi.....	II-25

2.2.5 Panel-panel dan komponen.....	II-28
2.2.5.1 Panel Utama Tegangan Menengah.....	II-28
2.2.5.2 Kubikel.....	II-30
2.2.5.3 Pemutus Tenaga	II-30
2.2.5.4 Transformator.....	II-33
2.2.5.5 Genset (Generator Set).....	II-35
2.2.5.6 ATS dan AMF	II-38
2.2.5.7 Panel Utama Tegangan Rendah	II-40
2.2.5.8 Kapasitor Bank.....	II-42
2.2.5.9 Surge Arrester	II-43
2.2.5.10 Pemutus Tenaga Pada Panel Utama Tegangan Rendah	II-45
2.2.6 Kabel listrik	II-50
2.2.7 Pengelompokan Beban	II-55
2.2.8 Klarifikasi Daya Listrik	II-56
2.2.9 Faktor Daya	II-57
2.2.10 Drop Tegangan dan Rugi-Rugi Daya.....	II-60
2.2.11 Energi listrik.....	II-61
2.2.12 Arus Rating	II-61
2.2.13 Penampang kabel	II-62
2.2.14 Grounding System	II-63
2.3 Hipotesis.....	II-63
BAB III METODE PENELITIAN	III-65
3.1 Metode Penelitian.....	III-65
3.2 Alat dan Bahan Penelitian	III-65
3.3 Alur Penelitian.....	III-66
3.4 Deskripsi sistem Analisis	III-71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	IV-72
4.1 Deskripsi Penelitian.....	IV-72
4.2 Pengumpulan Data	IV-73
4.3 Perhitungan Eksisting Gardu Distribusi Plaza Andalas dan Ramayana.....	IV-87
4.3.1 Perhitungan Arus Nominal dan Arus Rating	IV-87

4.3.2 Perhitungan Drop Tegangan	IV-101
4.3.3 Perhitungan Rugi - rugi Daya	IV-111
4.4 Analisa	IV-120
4.4.1 Pembebanan.....	IV-120
4.4.2 Rating Pengaman.....	IV-121
4.4.3 Drop tegangan.....	IV-125
4.4.4 Rugi-rugi daya	IV-126
4.4.5 Preview rekomendasi system kelistrikan.....	IV-127
BAB V Kesimpulan dan Saran	V-129
5.1 Kesimpulan.....	V-129
5.2 Saran.....	V-131
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sistem Kelistrikan Radial.....	II-11
Gambar 2.2 Sistem kelistrikan loop.....	II-12
Gambar 2.3 Gardu Induk	II-14
Gambar 2.4 Gardu Tiang.....	II-19
Gambar 2.5 Gardu Beton PLN.....	II-20
Gambar 2.6 Layout Gardu Beton.....	II-21
Gambar 2.7 PUTM (Panel Utama Tegangan Menengah)	II-28
Gambar 2.8 Kubikel.....	II-30
Gambar 2.9 Load Break Switch (LBS).....	II-32
Gambar 2.10 Genset 500 kVA Silent Doosan DP158LD.....	II-37
Gambar 2.11 Panel ATS/AMF	II-40
Gambar 2.12 PUTR (PanelUtama Tegangan Rendah).....	II-42
Gambar 2.13 Kapasitor Bank.....	II-43
Gambar 2.14 Surge Arester	II-44
Gambar 2.15 MCB (Miniature Circuit Breaker).....	II-45
Gambar 2.16 MCCB (Miniature Case Circuit Breaker)	II-47
Gambar 2.17 ACB (Air Circuit Breaker).....	II-49
Gambar 2.18 Bagian kabel listrik	II-52
Gambar 2.19 kabel N2XSY dan NA2XSY	II-52
Gambar 2.20 Kabel NYFGbY	II-53
Gambar 2.21 Kabel NYY.....	II-54
Gambar 2.22 Segitiga Daya	II-58
Gambar 2.23 Gambar Sistem Grounding.....	II-63
Gambar 3.1 Langkah-langkah pelaksanaan penelitian	III-67
Gambar 3.2 SLD Gardu Pelanggan TM 20 KV	III-68
Gambar 4.1 Lokasi gedung Plaza Andalas Padang.....	IV-72
Gambar 4.2 Amper meter Panel Utama Plaza Andalas.....	IV-77

Gambar 4.3 Amper meter Panel Utama Ramayana	IV-81
Gambar 4.4 Single Line Diagram gardu distribusi Plaza Andalas Padang.....	IV-82
Gambar 4.5 Denah area gardu distribusi Plaza Andalas	IV-84
Gambar 4.6 Single Line Diagram gardu distribusi Ramayana Padang.....	IV-85
Gambar 4.7 Denah area gardu distribusi Plaza Andalas	IV-86
Gambar 4.8 Rekomendasi system kelistrikan.....	IV-127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis penghantar pembumian	II-27
Tabel 2.2 Kemampuan daya trafo	II-34
Tabel 2.3 Kemampuan Daya Genset.....	II-37
Tabel 2.4 Kemampuan tegangan Surge Arester	II-44
Tabel 2.5 Rating MCB 1 phasa dan 3 Phasa	II-46
Tabel 2.6 Rating MCCB 3 Phasa	II-48
Tabel 2.7 Rating ACB 3 Phasa.....	II-49
Tabel 2.8 Kabel N2XSY dan NA2XSY	II-53
Tabel 2.9 Kabel NYFGbY	II-53
Tabel 2.10 Kabel NYY.....	II-54
Tabel 2.11 Sistem Satu Phasa Pelanggan Tegangan Rendah 220 V (VA).....	II-56
Tabel 2.12 Tabel Daya Sistem Tiga Phasa Pelanggan Tegangan Rendah 380 V (VA)	II-57
Tabel 2.13 Tabel Daya Sistem Tiga Phasa Pelanggan Tegangan Menengah 20 KV (KVA)	II-57
Tabel 4.1 Data kabel transformator distribusi 20 kV/0.4 kV gardu distribusi Plaza Andalas	IV-74
Tabel 4.2 Data kabel penyulang system 20 kV sisi 0.4 kV gardu distribusi Plaza Andalas Padang	IV-75
Tabel 4.3 Data kabel generator set Plaza Andalas Padang.....	IV-78
Tabel 4.4 Data kabel transformator distribusi 20 kV/0.4 kV gardu distribusi Ramayana	IV-78
Tabel 4.5 Data kabel transformator distribusi 20 kV/0.4 kV gardu distribusi Ramayana	IV-79
Tabel 4.6 Data kabel generator set Ramayana	IV-81
Tabel 4.7 Rekapitulasi drop tegangan pada eksisting system kelistrikan gardu distribusi Plaza Andalas.....	IV-110

Tabel 4.8 Rekapitulasi drop tegangan pada eksisting system kelistrikan gardu distribusi Ramayana	IV-110
Tabel 4.9 Rekapitulasi rugi-rugi daya pada eksisting system kelistrikan gardu distribusi Plaza Andalas.....	IV-119
Tabel 4.10 Rekapitulasi rugi-rugi daya pada eksisting system kelistrikan gardu distribusi Ramayana.....	IV-120
Tabel 4.11 Tabel rekapitulasi perbandingan hasil perhitungan penentuan LBS pada Cubicle Gardu Plaza Andalas.....	IV-122
Tabel 4.12 Tabel rekapitulasi perbandingan hasil perhitungan penentuan ACB pada Gardu Plaza Andalas	IV-122
Tabel 4.13 Tabel rekapitulasi perbandingan hasil perhitungan penentuan MCCB pada Genset Plaza Andalas	IV-122
Tabel 4.14 Tabel rekapitulasi perbandingan hasil perhitungan penentuan MCCB penyulang pada PUTR Plaza Andalas.....	IV-122
Tabel 4.15 Tabel rekapitulasi perbandingan hasil perhitungan penentuan LBS pada Cubicle Gardu Ramayana	IV-124
Tabel 4.16 Tabel rekapitulasi perbandingan hasil perhitungan penentuan ACB pada Gardu Ramayana.....	IV-124
Tabel 4.17 Tabel rekapitulasi perbandingan hasil perhitungan penentuan MCCB pada Genset Ramayana.....	IV-124
Tabel 4.18 Tabel rekapitulasi perbandingan hasil perhitungan penentuan MCCB penyulang pada PUTR Ramayana	IV-125