

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Jumlah kebutuhan SRP untuk Hotel Axana adalah sebanyak 99 SRP yang didapatkan dari hasil akumulasi, perhitungan kapasitas parkir, dan kebutuhan berdasarkan asumsi
2. Setelah diketahui jumlah kebutuhan untuk Hotel Axana, maka diajukan 2 alternatif pemecahan masalahnya, antara lain:

- a. Alternatif 1 mengembalikan fungsi basement sebagai tempat parkir

Dari alternatif ini, basement yang terdapat pada Hotel Axana difungsikan kembali sehingga dapat menampung sebanyak 64 SRP dengan menggunakan sudut 90°. Akan tetapi alternatif ini belum bisa memenuhi semua kebutuhan parkir yaitu sebanyak 99 SRP.

- b. Alternatif 2 pembebasan lahan parkir sebagai tempat parkir untuk Hotel Axana. Lahan parkir yang akan dibebaskan berada tidak jauh dari Hotel Axana sehingga memudahkan pengunjung untuk menuju hotel dari tempat parkir. Jumlah petak parkir yang dapat tertampung pada lahan alternatif 2 adalah sebanyak 128 SRP dengan menggunakan sudut 90°. Alternatif ini dapat menampung semua jumlah kebutuhan untuk Hotel Axana.

Alternatif yang lebih baik dipakai adalah alternatif 2 karena dari alternatif ini dapat menampung semua jumlah kebutuhan untuk Hotel Axana dan berada tidak jauh dari Hotel Axana.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Perlu adanya akses untuk dapat menghubungkan areal parkir dengan Hotel Axana sehingga tidak menyulitkan pengunjung untuk menuju Hotel.
2. Bagi Pengelola Hotel Axana diharapkan dapat mempertimbangkan alternatif yang terpilih agar kebutuhan parkir terpenuhi dan tidak melanggar peraturan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir No. 272/HK.105/DRJD/96. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Tahun 1996.