

**ANALISIS TINGKAT PEMANFAATAN FASILITAS FUNGSIONAL DI
PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) KAMBANG KECAMATAN
LENGGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
SUMATRA BARAT**

SKRIPSI

OLEH:

PERY ISKANDAR



**JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

**ANALISIS TINGKAT PEMANFAATAN FASILITAS FUNGSIONAL DI
PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) KAMBANG KECAMATAN
LENGGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
SUMATRA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Perikanan pada Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Bung Hatta*

OLEH:

PERY ISKANDAR

NPM: 1810016211008



**JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2023

UNIVERSITAS BUNG HATTA

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional Di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kambang Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat

Nama : Pery Iskandar

NPM : 1810016211008


Jurusan : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan


Fakultas : Perikanan dan Ilmu Kelautan

Universitas : Bung Hatta

**Diketahui oleh,
Dekan Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan**

**Disetujui Oleh,
Pembimbing**


Ir. Arius, MS., Ph.D



Ir. Yuspardianto M.Si

**Tanggal Lulus :
25 Januari 2023**

**Skripsi Ini Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Sarjana
Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan
Universitas Bung Hatta
Padang**


Pada Tanggal, 25 Januari 2023

Ketua Sidang,




Ir. Yuspardianto M.Si

Anggota



Bukhari S.Pi., M.Si

Anggota



Dr. Ir. John Nurifdinsyah., MS

RINGKASAN

Pery Iskandar NPM 1810016211008 Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional Di Pangkalan Pendaratan Ikan (Ppi) Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat. Di Bimbing oleh Bapak Ir. Yuspardianto, M.Si.

pelabuhan yang ada di Indonesia ada beberapa jenis pelabuhan yaitu, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan yang terakhir adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pelabuhan Perikanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti : pedagang, pabrik pengolah, restoran, dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya sebagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat disekitar Pelabuhan Perikanan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Yang dilakukan selama 1 bulan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif yaitu Survy Lansung kelapangan mencatat keberadaan fasilitas terutama fasilitas fungsional dan aktifitas di PPI Kambang. Yang menjadi objek utama dalam hal ini adalah pemanfaatan fasilitas dalam menunjang aktivitas di PPI Kambang.

Pangkalan pendaratan ikan PPI kambang terletak di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Pangkalan pendaratan ikan (PPI) kambang kecamatan lengayang mulai di bangun pada tahun 2006. Dengan sebutanTempat pelelangan ikan (TPI). Dengan luas tanah 20.517 Ha.

Tingkat pemanfaatan Fasilitas Fungsional di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) kambang sebagian gedung sudah dimanfaatkan dengan 100 % persen akan tetapi masih ada beberapa gedung yang belum optimal seperti bengkel ,instalasi air bersih,bbm dan pabrik es dimana kondisi fasilitas yang ada belum dapat memberikan pelayanan yang baik kepada nelayan di sekitaran pelabuhan . Dalam mengoptimalkan pengeloan dan untuk mendukung pengembangan pelabuhan selanjutnya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT Yang selalu melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi Penelitian ini dengan judul **Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional Di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kambang Kecamatan Lenggayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat.**

Skripsi penelitian ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta Padang.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ir. Yuspardianto, M.Si sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu membimbing dari awal hingga akhir penyusunan Skripsi Penelitian ini. Dan terimakasih saya ucapkan kepada kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan serta Do'a yang tidak pernah putus kepada penulis.

Dalam penulisan Skripsi Penelitian ini saya telah berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya dan mencoba belajar untuk membuat Skripsi Penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Padang, Agustus 2022

Penulis

PERY ISKANDAR
1810016211008

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	3
1.3 Manfaat Penelitian	3
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1. Pengertian Pelabuhan Perikanan.....	4
2.2 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan.....	6
2.3 Fungsi Pelabuhan Perikanan	10
2.4 Fasilitas Pelabuhan Perikanan.....	12
3 METODE PENELITIAN	27
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.2. Bahan Dan Alat Penelitian.....	27
3.3. Metode Penelitian	27
3.4. Pengumpulan Data	27
3.4.1. Data Primer	27
3.4.2. Data Sekunder	28
3.4.3. Analisa Data Tingkat Pemanfaatan.....	28
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Keadaan Umum Wilayah Penelitian	30

4.1.1 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pangkalan Pendratan Ikan PPI Kambang	32
4.1.2 Jumlah Kapal Sesuai dengan Gross Tonnage (GT) dan Jenis Alat Tangkap UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Kambang Kecamatan Lengayang	33
4.1.3 Jumlah Ikan yang di Daratkan Tahun 2017 – 2021	34
4.2. Fasilitas Pelabuhan.....	35
4.2.1 Fasilitas Pokok	36
4.2.2 Fasilitas Fungsional	40
4.2.3 Fasilitas Penunjang	49
4.3 Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas fungsional	53
5. KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 KESIMPULAN.....	59
5.2 SARAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan.	Error! Bookmark not defined.
2. Koefisien untuk gaya akibat angin.	Error! Bookmark not defined.
3. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas.	Error! Bookmark not defined.
4. Jumlah Nagari dan Kampung Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
5. Struktur Organisasi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).	Error! Bookmark not defined.
6. Jumlah Gross Tonage (GT) Alat Tangkap Tonda.	Error! Bookmark not defined.
7. Perkembangan Jumlah Ikan yang di Daratkan Di Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Kambang.	Error! Bookmark not defined.
8. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional di UPTD PPI Kambang.	Error! Bookmark not defined.
defined.	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Contoh dua model fender	Error! Bookmark not defined.
2. Contoh konstruksi fender Bentur.....	Error! Bookmark not defined.
3. Keadaan saat kapal merapat dan benturan dengan fender.	Error! Bookmark not defined.
4. Contoh Konstruksi Bollard.....	Error! Bookmark not defined.
5. Palang Luas Lahan PPI Kambang.....	Error! Bookmark not defined.
6. Tampak Depan Dermaga PPI Kambang.....	Error! Bookmark not defined.
7. Kolam Pelabuhan.....	Error! Bookmark not defined.
8. Fender	Error! Bookmark not defined.
9. Jalan komplek ppi.....	Error! Bookmark not defined.
10. Drainase	Error! Bookmark not defined.
11. Break Water	Error! Bookmark not defined.
12. Bollar	Error! Bookmark not defined.
13. Kantor Administrasi PPI Kambang	Error! Bookmark not defined.
14. Proses Bongkar di TPI.....	Error! Bookmark not defined.
15. Sumber Gardu Listrik PPI Kambang.....	Error! Bookmark not defined.
16. . Bengkel.....	Error! Bookmark not defined.
17. SPBN	Error! Bookmark not defined.
18. Instalasi Air Bersih	Error! Bookmark not defined.
19. (a) Tampak depan Pabrik Es ; (b) Dalam Pabrik Es.....	Error! Bookmark not defined.
20. Ruang Pengepakan	Error! Bookmark not defined.
21. Radio Komunikasi	Error! Bookmark not defined.
22. Cold Storage	Error! Bookmark not defined.
23. Docking Kapal.....	Error! Bookmark not defined.
24. Pertokoan.....	Error! Bookmark not defined.
25. Transportasi	Error! Bookmark not defined.
26. Rumah Dinas	Error! Bookmark not defined.
27. Mess Operator/Pegawai.....	Error! Bookmark not defined.
28. Pos Jaga	Error! Bookmark not defined.
29. Musholla.....	Error! Bookmark not defined.
30. Aula (Balai Pertemuan)	Error! Bookmark not defined.
31. (a) CCTV ; (b) Monitor CCTV.....	Error! Bookmark not defined.
32. MCK	Error! Bookmark not defined.
33. Tempat Parkir	Error! Bookmark not defined.
34. Tempat Pembuangan Sampah.....	Error! Bookmark not defined.
35. Kantin	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Peta Kabupaten Pesisir Selatan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Dokumen Hasil penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4. Keberadaan dan Kondisi Fasilitas PPI Kambang	Error! Bookmark not defined.
5. Jumlah produksi Hasil Tangkapan.....	Error! Bookmark not defined.
6. Data Fasilitas Fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kambang.	Error! Bookmark not defined.

