

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini serta dihubungkan dengan Analisa yang dilakukan dari observasi, wawancara dan studi literatur maka dapat kita ambil kesimpulan :

5.1. Kesimpulan

1. Pada kawasan wisata Ex Camp Vietnam terutama pada site 2 zone B ditemukan daya tarik pada site dan bangunan-bangunan sejarah yang harus dilestarikan karena bermanfaat bagi sejarah, budaya, social dan ilmu pengetahuan khususnya arsitek. Bangunan yang dapat dijadikan daya tarik wisata pada zona B adalah Ek kantor P3V 1 dan 2, museum 1 dan 2, barak, aula dan mess karyawan.
2. Berdasarkan Analisa diperoleh upaya peletarian pada site yaitu dengan cara revitalisasi kemudian untuk bangunan Ek kantor P3V 1 dikonservasi dengan cara pemugaran menggunakan teori rekonstruksi, bangunan museum1 dan museum 2 dikonservasi dengan cara perlindungan dengan tahapan pemeliharaan, perawatan dan pengawasan berkala, bangunan Ek Kantor P3V 2 dikonservasi dengan cara pemugaran menggunakan teori rehabilitasi, bangunan barak dikonsevasi dengan cara dikembangkan menggunakan teori revitalisali dan adaptasi, bangunan aula dan mess dikonservasi dengan cara perlindungan dengan tahapan pemeliharaan, perawatan dan pengawasan berkala,
3. Berdasarkan Analisa juga didapat cara dalam merencanakan memanfaatkan dan pengembangan site dan bangunan-bangubab sejah di zona B Ex Camp Vietnam untuk meningkatkan daya Tarik wisata adalah dari fungsi bangunan sekarang dan akan dikembangkan menjadi :
 - a. Site saat sekarang difungsikan sebagai kawasan wisata sejarah setelah di revitalisasi site dikembangkan dengan menghidupkan beberapa fungsi bangunan yang sudah tidak ada maupun yang masih ada dengan konsep rekonstruksi, perlindungan, revitalisasi dan adaptasi diharapkan bisa

dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah daya tarik.

- b. Ek kantor P3V 1 saat sekarang tidak berfungsi karena sudah terbengkalai dan rusak setelah direkonstruksi dikembangkan menjadi Kantor pengelola museum, ruang informasi dan lobby yang mendukung kegiatan wisata Sejarah di ek kamp vietnam.
- c. Ek kantor P3V 2 saat sekarang berfungsi sebagai Gudang dan mushola setelah diupayakan rehabilitasi bangunan ini dikembangkan gudang dan mushola.
- d. Museum 1 dan 2 saat ini berfungsi sebagai museum tempat penyimpanan barang-barang bersejarah, bangunan museum masih tergolong rusak ringan maka akan diberi perlindungan dan diharapkan bisa berkembang menjadi museum yang lebih tertata.
- e. Barak saat sekarang tidak difungsikan dengan baik karena sudah mengalami rusak sedang, akan direvitalisasi dan adaptasi akan dikembangkan menjadi fasilitas penginapan bagi para pengunjung.
- f. Aula saat sekarang difungsikan tempat diadakan nya acara keagamaan tergolong rusak ringan akan di beri perlindungan dan diharapkan bisa dikembangkan menjadi aula yang bisa disewakan bagi pengunjung untuk kegiatan pesta atau acara reuni dan lain-lain.
- g. Mess karyawan saat sekarang difungsikan menjadi mees karyawan museum saat ini mengalami rusak ringan akan diperi perlindungan dan diharapkan kedepan bisa menjadi rumah singgah yang bisa digunakan baik karyawan maupun umum.

5.2 Saran

1. Dari penelitian ini dapat ditindak lanjuti dengan desain bangunan pada pada zona B.
2. Kepada pemerintah agar menyiapkan/mengusulkan kawasan Ex Camp Vietnam bisa dijadikan sebagai Cagar Budaya.