

TUGAS AKHIR

**ANALISIS KERUSAKAN DAN PERBAIKAN RUNWAY
BANDAR UDARA INTERNATIONAL MINANGKABAU
DENGAN METODE PAVEMENT CONDITION INDEX
(PCI)**

**Diajukan sebagai salah satu untuk memperoleh Gelar Sarjana Teknik pada
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Universitas Bung Hatta**

Oleh :

NAMA : HANI FATUL AMI

NPM : 2010015211194



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN INSTITUSI
TUGAS AKHIR**

**ANALISIS KERUSAKAN DAN PERBAIKAN RUNWAY BANDAR
UDARA INTERNATIONAL MINANGKABAU DENGAN
METODE PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)**

Oleh :

HANI FATUL AMI

2010015211194



27 Agustus 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing




(Evince Oktarina, S.T.,M.T)

Plt Dekan FTSP




(Dr) Al Busyra Fuadi, S.T., M.Sc

Ketua Prodi Teknik Sipil



(Indra Khadir, S.T, M.Sc)

**LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI
TUGAS AKHIR**

**ANALISIS KERUSAKAN DAN PERBAIKAN RUNWAY BANDAR
UDARA INTERNATIONAL MINANGKABAU DENGAN
METODE PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)**

Oleh :

HANI FATUL AMI

2010015211194



27 Agustus 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Evince Oktarina".

(Evince Oktarina, S.T.,M.T)

Penguji I

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eko Prayitno".

(Eko Prayitno, S.T.,M.Sc)

Penguji II

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Riki Adriadi".

(Dr. Riki Adriadi, S.T.,M.T)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya mahasiswa di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta,

Nama Mahasiswa : Hani Fatul Ami

Nomor Pokok Mahasiswa : 2010015211194

Dengan ini menyatakan bahwa karya Tugas Akhir yang saya buat dengan judul
“ANALISIS KERUSAKAN DAN PERBAIKAN RUNWAY BANDAR UDARA INTERNATIONAL MINANGKABAU DENGAN METODE PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)”

adalah :

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan data-data hasil pelaksanaan dan perencanaan sesuai dengan metoda kesiplinan.
- 2) Bukan merupakan duplikasi yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya Tugas Akhir ini batal.

Padang, 27 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan

Hani Fatul Ami

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala berkat yang diberikan-Nya dan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman yang penuh ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini, sehingga Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan.

Tugas Akhir dengan judul “**Analisis Kerusakan Dan Perbaikan Runway Bandar Udara International Minangkabau Dengan Metode Pavement Condition Index (PCI)**” ini diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta, Padang. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penggerjaan Tugas Akhir ini, yaitu kepada :

- 1) Kedua Orang Tua dan Saudara-saudara penulis, berkat doa serta motivasi dan dukungan yang sangat berharga bagi penulis, menjadikan penulis semangat sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- 2) Bapak Dr. Al Busyra Fuadi, S.T., M.Sc, selaku plt Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta.
- 3) Bapak Indra Khadir S.T, M.Sc, selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Bung Hatta.
- 4) Ibu Embun Sari Ayu ST., MT , selaku Sekretaris Jurusan Program Teknik Sipil Universitas Bung Hatta.
- 5) Ibu Evince Oktarina, ST.MT, selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan banyak memberikan masukan kepada penulis.
- 6) Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta.
- 7) Kepada pihak-pihak bandara PT. Angkasa Pura II yang sudah mengizinkan untuk melakukan survei penelitian.
- 8) Keluarga besar Teknik Sipil Angkatan 2020 Universitas Bung Hatta.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, baik segi materi, penyajian maupun pemilihan kata-kata. Oleh karena itu, penulis akan sangat menghargai kepada siapa saja yang berkenan memberikan masukan, baik berupa koreksi maupun kritikan yang dapat penulis jadikan bahan pertimbangan bagi penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Padang, Agustus 2024

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN INSTITUSI	i
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Batasan Masalah.....	3
1.6 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Umum.....	5
2.2 Pengertian Runway	5
2.2.1 Bagian-Bagian <i>Runway</i>	6
2.2.2 Karakteristik <i>Runway</i>	7
2.3 Perkerasan Lentur.....	7
2.4 Kerusakan perkerasan Lentur.....	8
2.5 Pemeliharaan Jalan Pada Perkerasan Lentur	19
2.6 Kondisi Permukaan <i>Runway</i> Bandar Udara	19
2.7 Metode PCI	20
2.8 Pemeliharaan <i>Runway</i>	27

2.9	Perbaikan Lapisan Perkerasan.....	28
	BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1	Lokasi Penelitian	29
3.2	Kondisi Bandara International Minangkabau	29
3.2.1	Data Umum.....	29
3.2.2	Data Teknis	31
3.3	Diagram Alir Penelitian.....	34
3.4	Metode Pengumpulan Data	34
3.4.1	Data Primer	35
3.4.2	Data Sekunder.....	35
3.5	Metode Analisis Data	35
3.6	Rekapitulasi Kerusakan.....	36
	BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	37
4.1	Pendahuluan	37
4.2	Analisis Kerusakan Dengan Metode <i>Pavement Condition Index</i> ASTM D5340-12.....	37
4.2.1	Identifikasi Kerusakan	39
4.2.2	Menghitung Nilai <i>Distress Density</i>	40
4.2.3	Menghitung Nilai <i>Deduct Value</i>	43
4.2.4	Menghitung Nilai Allowable Number of Deduct (m).....	45
4.2.5	Nilai q	45
4.2.6	Menghitung Nilai Total Deduct Value dan Corrected Deduct Value ...	46
4.2.7	Menghitung PCI.....	50
4.3	Rekomendasi Perbaikan Terhadap Kerusakan	60
4.4	Perhitungan Rencana Anggaran Biaya.....	64
4.5	Analisa Harga Satuan Pekerjaan	64

4.6	Rencana Anggaran Biaya	67
BAB V	PENUTUP	68
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran.....	69

DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Lebar Perkerasan Struktural Runway	7
Table 2. 2 Kemiringan Memanjang Runway	7
Table 2. 3 Kemiringan Melintang Runway	7
Table 2. 4 Kriteria Pengukuran Gelombang.....	11
Table 2. 5 Kriteria Pengukuran Ambles	12
Table 2. 6 Kriteria Kedalaman Alur	17
Table 2. 7 Kriteria Lebar Sungkur.....	17
Table 2. 8 Kriteria Pengukuran Swell	18
Table 2. 9 Pemeliharaan Jalan.....	19
Table 2. 10 Hubungan Nilai PCI dan Kondisi Perkerasan	27
Table 3. 1 Data Umum	30
Table 3. 2 Data Teknis.....	31
Table 4. 1 Hasil Survey	39
Table 4. 2 Jenis Kerusakan.....	40
Table 4. 3 Distress Density.....	42
Table 4. 4 Hasil Perhitungan Deduct Value.....	45
Table 4. 5 Hasil Perhitungan DV	46
Table 4. 6 Hasil Penentuan CDV	49
Table 4. 7 Hasil Nilai PCI	50
Table 4. 8 Indikasi Kerusakan.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1Kerusakan Aligator Cracking Runway Bandara International Minangkabau	10
Gambar 2. 2 Kerusakan Depression Runway Bandara International Minangkabau	12
Gambar 2. 3 Kerusakan Long dan Transv Cracking Runway Bandara INternational Minangkabau....	14
Gambar 2. 4 Kerusakan Patching runway Bandara International Minangkabau	15
Gambar 2. 5 Kurva DV Pada Kerusakan Alligator Cracking dan Bleeding	23
Gambar 2. 6 Kurva DV Pada Kerusakan Block Cracking dan Jet Blast	23
Gambar 2. 7 Kurva DV Pada Kerusakan Corrugation dan Reflection Cracking	24
Gambar 2. 8 Kurva DV Pada Kerusakan <i>Depression</i> dan <i>Long/Trans Cracking</i>	24
Gambar 2. 9 Kurva DV Pada Kerusakan Patching dan Polished Aggregate.....	24
Gambar 2. 10 Kurva DV Pada Kerusakan Oil Spilage dan Raveling	24
Gambar 2. 11 Kurva DV Pada Kerusakan Rutting dan Shoving.....	25
Gambar 2. 12 Kurva DV Pada Kerusakan Slippage Cracking dan Swelling	25
Gambar 2. 13 Grafik Hubungan TDV dengan CDV	26
Gambar 3. 1 Peta Lokasi.....	29
Gambar 3. 2 Layout Drainase Bandara International Minangkabau.....	32
Gambar 3. 3 Cross Section Runway	33
Gambar 3. 4 Diagram Alir Penelitian.....	34
Gambar 4. 1 Lapisan Perkerasan Runway	37
Gambar 4. 2 Ilustrasi luasan runway.....	38
Gambar 4. 3 Pengukuran Dimensi kerusakan	40
Gambar 4. 4 Hasil Nilai DV pada Patching sample 1	43
Gambar 4. 5 Hasil Nilai DV pada Patching sample 13	43
Gambar 4. 6 Hasil Nilai DV pada Patching sample 296	44
Gambar 4. 7 Hasil Nilai DV pada Aligator Cracking sample 296	44
Gambar 4. 8 Grafik Hubungan TDV dan CDV	47
Gambar 4. 9 Grafik Hubungan TDV dan CVD	47
Gambar 4. 10 Grafik Hubungan TDV dan CDV	48
Gambar 4. 11 Grafik Hubungan TDV dan CVD.....	48
Gambar 4. 12 Grafik PCI Runway di Bandara Internasional Minangkabau STA 0+000 – 1+000.....	59
Gambar 4. 13 Grafik PCI Runway di Bandara Internasional Minangkabau STA 1+000 – 2+000.....	59
Gambar 4. 14 Grafik PCI Runway di Bandara Internasional Minangkabau STA 2+000 – 3+000.....	60

**ANALISIS KERUSAKAN DAN PERBAIKAN RUNWAY BANDAR UDARA
INTERNATIONAL MINANGKABAU DENGAN METODE PAVEMENT
CONDITION INDEX (PCI)**

Hani Fatul Ami¹⁾, Evince Oktarina²⁾

**Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung
Hatta**

Email : hanifatulami2@gmail.com, evinceoktarina@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Bandara International Minangkabau yang memiliki luas *runway* 3000 m x 45 m perlu dilakukan pemantauan dan penilaian secara berkala karena bertambahnya jumlah penerbangan dan beban operasional. Untuk melihat kondisi perkerasan *runway* dilakukan salah satu metode penilaian *Pavement Condition Index* yang memiliki tiga parameter yaitu tipe kerusakan, tingkat keparahan kerusakan dan jumlah kerapatan kerusakan. Nilai PCI (*Pavement Condition Index*) didapat berdasarkan metode ASTM D-5340-12 (Standart Test Method For Airpost Pavement Condition Index Survey). Hasil penelitian dari perkerasan runway bahwa memiliki nilai rata-rata PCI 99% dalam kondisi baik (good). Dengan masing-masing 25 segmen kerusakan *Patching*, 8 segmen kerusakan *Long & Trans Carcking*, 4 segmen kerusakan *Depression*, dan 2 segmen kerusakan *Alligator Cracking*. Dan kerusakan yang memerlukan perbaikan dapat dilakukan dengan *Patching* dengan alat *Cold Milling Machine* dengan rencana anggaran biaya perbaikan sebesar Rp. 67.567.920.00 (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Dua Puluh Rupiah).

Kata Kunci : Metode Pavement Condition Index, ASTM D5340-12, Bandara, Landas Pacu

Pembimbing



(Evince Oktarina, S.T.,M.T)

**ANALYSIS OF DAMAGE AND REPAIR OF THE RUNWAY OF
MINANGKABAU INTERNATIONAL AIRPORT USING THE PAVEMENT
CONDITION INDEX (PCI) METHOD**

Hani Fatul Ami¹⁾, Evince Oktarina²⁾

Civil Engineering Study Program, Faculty of Civil Engineering and Planning, Bung
Hatta University

Email : hanifatulami2@gmail.com, evinceoktarina@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

Minangkabau International Airport, which has a runway area of 3000 m x 45 m, needs to be monitored and assessed periodically due to the increase in the number of flights and operational costs. To see the condition of the runway pavement, one of the Pavement Condition Index assessment methods is carried out which has three parameters, namely the type of damage, the severity of the damage and the amount of damage density. The PCI (Pavement Condition Index) value is obtained based on the ASTM D-5340-12 (Standart Test Method For Airpost Pavement Condition Index Survey) method. The results of the research from the runway pavement that have an average PCI value of 99% are in good condition. With 25 Patching damage segments, 8 Long & Trans Cracking damage segments, 4 Dependence damage segments, and 2 Alligator Cracking damage segments. And damage that requires repair can be done by patching with a Cold Milling Machine with a planned repair cost budget of Rp. 67,567,920.00 (Sixty-seven million five hundred and sixty-seven thousand nine twenty rupiah).

Keywords : Pavement Condition Index Method, ASTM D5340-12, Airport, Runway

Mentor



(Evince Oktarina, S.T.,M.T)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring bertambahnya jumlah penerbangan dan beban operasional dan beban operasional bandara, maka kondisi perkerasan *runway* di Bandara International Minangkabau perlu dilakukan pemantauan dan penilaian secara berkala. Penilaian kondisi perkerasan penting untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan untuk merencanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan pada tepat waktu.

Daerah pendaratan dan lepas landas merupakan suatu permukaan dimana pesawat dapat mendarat atau lepas landas yang mana permukaannya diberi aspal (Horonjeff 1994). Diantara semua faktor yang menentukan program pemeliharaan, kondisi perkerasan *runway* bandara menjadi faktor utama. Beberapa faktor berperan dalam kondisi ini seperti berat muatan pesawat, jumlah repetisi pesawat, kondisi tanah serta kondisi material.

Bandara International Minangkabau yang mempunyai *runway* dengan luas 3000 m x 45 m. Dengan pesawat terbang yang digunakan dalam Operasi Penerbangan mempunyai kapasitas yang bervariasi mulai dari 10 sampai hampir 500 penumpang. Pesawat mencapai kecepatan maksimum 130-180 knot (150-185 mph) saat lepas landas dengan kecepatan antara 150-180 knot (173-207 mph). Kecepatan tinggi tersebut dapat menimbulkan akibat yang sangat buruk jika landasan pacu rusak seperti robeknya ban pesawat yang dapat mengakibatkan kecelakaan saat mendarat atau tergelincir karena genangan air yang menghalangi kontak langsung antara ban dan permukaan landasan. Kejadian seperti ini jelas menimbulkan risiko terhadap keselamatan penumpang.

Untuk melihat kondisi perkerasan *runway* maka dilakukan penelitian analisis menggunakan metode PCI (*Pavement Condition Index*) melalui survey yang dilakukan secara visual pada permukaan perkerasan. Untuk dapat diketahui kondisi jenis kerusakan, tingkat kerusakan, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Sehingga dapat mendukung operasional penerbangan yang aman dan nyaman.

Pemeriksaan terhadap kondisi perkerasan runway perlu dilakukan secara berkala, baik dalam aspek struktural maupun fungsional guna mengetahui tingkat kerusakan

perkerasan tersebut. Pemeriksaan fungsional dilakukan untuk memastikan kerataan, tekstur dan kekesatan perkerasan *runway* tetap terjaga. Selain itu, agar dapat memberikan masukan dan saran kepada unit infrastruktur *runway* untuk melakukan perbaikan jika diperlukan.

Perawatan *runway* secara berkala sangatlah penting untuk memastikan kinerja operasional sepanjang umur *runway*. Hal ini penting untuk memenuhi persyaratan keselamatan dan kenyamanan operasional pernerbangan (Najamudin I, 2012).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja jenis kerusakan pada *runway* Bandara International Minangkabau dengan menggunakan metode PCI (*Pavement Condition Index*).
2. Bagaimana cara mengetahui tingkat kondisi kerusakan pada suatu *runway* Bandara International Minangkabau berdasarkan metode PCI (*Pavement Condition Index*).
3. Bagaimana bentuk strategi penanggulangan kerusakan yang terjadi pada *runway* Bandara International Minangkabau.

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis-jenis kerusakan yang terdapat pada *runway* Bandara International Minangkabau dengan menggunakan metode PCI (*Pavement Condition Index*).
2. Untuk mengetahui tingkat kondisi pada *runway* Bandara International Minangkabau berdasarkan nilai PCI (*Pavement Condition Index*).
3. Untuk mendapatkan bentuk perbaikan kerusakan yang terjadi pada *runway* Bandara International Minangkabau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat mengetahui kondisi runway bandara adalah :

1. Menambah wawasan mengenai kondisi perkerasan *runway*.
2. Dapat memberikan masukan tambahan kepada pemilik bandara.
3. Sebagai bentuk informasi kepada pembaca tentang bagaimana analisis kerusakan perkerasan lentur pada *runway* bandara menggunakan metode PCI (*Pavement Condition Index*).

1.5 Batasan Masalah

Diperlukan pembatasan masalah agar penulisan tugas akhir sesuai dengan ujuan, di antaranya yaitu :

1. Penelitian yang berlokasi pada runway Bandara International Minangkabau yang luasnya 3000 m x 45 m.
2. Analisis dilakukan dengan menggunakan nilai PCI (Pavement Condition Index) berdasarkan (ASTM) D5340-12 (2012).
3. Bentuk penanggulangan kerusakan sampai pada prioritas kerusakan dan rencana anggaran biaya.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan Tugas Akhir ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi dan tata cara penulisan terdiri dari 5 bab di antaranya yaitu :

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah pada tugas akhir ini.

b. BAB II TUNJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan yg akan dibahas.

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan alur penyelesaian masalah, teknik pengumpulan data, pedoman yang digunakan serta metode analisis yang digunakan pada topik permasalahan ini.

d. BAB IV PEMBAHASAN ANALISIS

Bab ini berisikan pembahasan mengenai penyelesaian dari masalah-masalah yang dibahas.

e. BAB V PENUTUPAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk penanggulangan masalah yang terjadi.

f. Daftar Pustaka