

**TUGAS SARJANA
BIDANG MATERIAL**

**KAJI EKSPERIMENTAL LAJU KOROSI MATERIAL BAJA ASTM A36
DALAM ALIRAN AIR LAUT**

*Diajukan Sebagai salah satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
pada Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri
Universitas Bung Hatta*

Oleh :

**DENI SATRIA
NPM: 1810017211048**



**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2022**

LEMBARAN PENGESAHAN

TUGAS SARJANA

KAJI EKSPERIMENTAL LAJU KOROSI MATERIAL BAJA ASTM A36 DALAM ALIRAN AIR LAUT


*Telah memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik
pada Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri
Universitas Bung Hatta*

Oleh:

Deni Satria
NPM: 1810017211048

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing


Dr. Ir. Edi Septe S., M.T.
NIDN: 1001096301


Disahkan Oleh:

Fakultas Teknologi Industri
Dekan,



Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, S.T., M.T
NIDN: 1012097403

Program Studi Teknik Mesin
Ketua,


Dr. Ir. Yovial Mahyoeddin , M.T
NIDN: 1013036202

**LEMBARAN PERSETUJUAN PENGUJI
SIDANG SARJANA**


**KAJI EKSPERIMENTAL LAJU KOROSI MATERIAL BAJA ASTM A36
DALAM ALIRAN AIR LAUT**

*Telah dinyatakan layak dan disetujui untuk dilanjutkan pada Sidang Sarjana
Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta
pada Tanggal 18 Juli 2022*

Oleh:
Deni Satria
NPM: 1810017211048

Disetujui Oleh Tim Penguji :

Ketua,


Dr. Ir. Edi Septe S., M.T.
NIDN: 1001096301

Anggota,


Drs. Mulyanef, S.T.,M.Sc
NIDN: 0002085903

Anggota,


Ir. Rizky Arman, M.T
NIDN: 1026057402

KATA MUTIARA



Sujud sukur pada sang maha besar, Allah SWT
Terima kasihku pada pembawa cahaya penuntun, Nabi besar Muhammad SAW

Kecupan indah untuk pembimbing kehidupan manusia, Alqur'an

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan)

Kerjakanlah dengan sesungguh – sungguh (urusan) yang lain Dan
kepada Tuhan-Mu hendaknya kamu berharap.

(Q.S AL-Insyirah : 6-8)

Ya..... ,Allah
Karena Mu jualah...

Pada hari ini...

Engkau beri aku kesempatan untuk membahagiakan
Orang – orang yang aku sayangi
Namun..., Kusadari perjuanganku belum usai,
Tujuan belum tercapai
Esok maupun lusa aku masih mengharapkan ridho-mu ya Allah
'Sesungguhnya ridho Allah itu terletak pada ridhoorang tua'

Sebuah langkah usai sudah, satu cita sudah tercapai, kubersujud dihadapan Mu, engkau berikan kesempatan sampai pada saat perjuanganku.

Segala puji bagi Mu ya Allah...

Terimakasih ku hantarkan pada cahaya mulia, Kekasih Allah SWT, penuntun umat berilmu, berakal, beriman, dan sabar Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan sebuah karya kecilku ini untuk ayahku yang selama ini telah membesarkan dan merawatku, Bapak tersayang dan untuk malaikat tampa saayapku Ibu tercinta yang tiada henti memberiku semangat, do'a, nasehat dan kasih saying yang tiada

tara serta pengorbanan yang tidak pernah tergantikan oleh apapun di dunia hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan...

Setulus hati ibu, searif arahan bapak....

Izinmu hadirkan keridhoan untukku,

Petuahmu tuntunkan jalanku,

Pelukmu berkah hidupku,

Perjuangan serta tetesan doa malammu memudahkan jalanku,

Dan senyum hangatmu merangkul diriku menuju hari depan yang cerah
hingga diriku selesai dalam studi sarjana

Terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membala pengorbananmu
maafkan anakmu Ayah, Ibu, masih saja ananda menyusahkan mu.

Dalam setiap langkah aku berusaha mewujudkan harapan – harapan yang kalian impikan,
meski belum semua itu kuraih Insyaallah atas dukungan, do'a dan restu semua mimpi itu
akan tercapai dimasa yang penuh kehangatan nantinya.

Semoga secercah keberhasilan ini menjadipelita

Dalam perjalanan hidupku

Meraih sukses dimasa yang akan datang

Aamin...

**PERNYATAAN
KEASLIAN ISI SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Satria
NIM : 1810017211048
Program Studi : Teknik Mesin
Judul Skripsi : Kaji Eksperimental Laju Korosi Material Baja Astm
A36 Dalam Aliran Air Laut

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul di atas adalah benar hasil karya sendiri, kecuali yang bereferensi dan dinyatakan sumbernya pada referensi yang tertera dalam daftar pustaka.

Padang, 18 Juli 2022
Saya yang menyatakan,



Deni Satria
NPM: 1810017211048

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Kaji Eksperimental Laju Korosi Material Baja ASTM A36 Pada Dalam Aliran Air Laut”, serta kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah dan keterbelakangan ke zaman yang serba canggih dan berpendidikan seperti sekarang.

Adapun maksud dan tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. **Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA**, Rektor Universitas Bung Hatta.
2. **Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, M.T.** Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta.
3. **Dr. Ir. Yovial Mahjoeddin, M.T** selaku Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta.
4. **Dr. Ir. Edi Septe S, M.T** selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dalam proses pembuatan skripsi ini. Serta memberikan ilmu, inspirasi, nasehat, dan waktu untuk bertukar pikiran sehingga membuka wawasan penulis.
5. Orang tua saya **Ir.Syahram** dan **Fitri Rifni A.Md**, serta keluarga tercinta abang **Oki Saputra, S.A.P.**, abang **Eko priyanda, S.Pd.**, kakak **Eka Putri Yolanda, S.Ds** yang telah memberikan bantuan moril, materil serta do'a kepada penulis selama penyelesaian Skripsi ini.
6. Teman- teman Basecamp : **Raestu, Rozali, Alaf, Yacob, Fikri, Eggy, Syahdan, Dika** yang telah membantu dan menyemangati selama pembuatan skripsi
7. Rekan-rekan angkatan 2018 Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, atas bantuannya baik secara langsung maupun tidak lansung dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat serta dapat menambah wawasan pembaca.

Padang, 18 Juli 2022



Deni Satria

ABSTRAK

Perindustrian perkapalan pada saat ini masih mengalami masalah yang sama, yaitu faktor terjadinya korosi pada lambung kapal, yang membuat lambung kapal harusnya diberikan pelapisan agar dapat mengurangi korosi tersebut. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai sifat dari material-material yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan lambung kapal. Material baja karbon ASTM A36 dikenal sebagai salah satunya material yang biasa digunakan pada bahan pembuatan lambung kapal.

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian menggunakan Material ASTM A36, untuk mengetahui nilai laju korosi yang diterima material ASTM A36 dengan arus buatan dan air laut. Pengujian dilakukan selama 24 jam, 48 jam, 76 jam, 92 jam, 120 jam.

Hasil pengujian menunjukkan bahwasannya material ASTM A36 pada waktu pengujian 24 jam, mengalami *pitting corrosion*, 48 jam, 76 jam, 92 jam, 120 jam mengalami korosi erosi yang mengikis dalam permukaan material ASTM A36. Dengan hasil pengujian ini dapat diketahui bahwa material ASTM A36 yang tidak diberi pelapisan akan mengalami korosi dengan cepat dan gejala2 pengikisan yang agresif.

Kata Kunci : ASTM A36, *pitting corrosion*, korosi erosi, air laut

ABSTRACT

The shipping industry is currently still experiencing the same problem, namely the factor of corrosion in the hull, which makes the hull of the ship should be given a coating in order to reduce the corrosion. For this reason, further research is needed on the properties of the materials that will be used as materials for the manufacture of ship hulls. ASTM A36 carbon steel material is known as one of the materials commonly used in ship hull materials.

Therefore, researchers conducted a study using ASTM A36 material, to determine the corrosion rate value received by ASTM A36 material with artificial currents and seawater. Tests were carried out for 24 hours, 48 hours, 76 hours, 92 hours, 120 hours.

The test results show that the ASTM A36 material at the time of testing was 24 hours, experiencing pitting corrosion, 48 hours, 76 hours, 92 hours, 120 hours experiencing erosion corrosion which erodes the surface of the ASTM A36 material. With the results of this test, it can be seen that ASTM A36 material that is not coated will experience rapid corrosion and aggressive erosion symptoms.

Keyword : ASTM A36, pitting corrosion, erosion corrosion, sea water

DAFTAR ISI

Halaman

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA MUTIARA.....iv

PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR LAMPIRAN 14

BAB I Error! Bookmark not defined.

PENDAHULUAN Error! Bookmark not defined.

1.1. Latar Belakang Error! Bookmark not defined.

1.2. Rumusan Masalah Error! Bookmark not defined.

1.3. Tujuan Penelitian Error! Bookmark not defined.

1.4. Batasan Masalah Error! Bookmark not defined.

1.5. Manfaat Penelitian Error! Bookmark not defined.

1.6. Sistematika Error! Bookmark not defined.

BAB II Error! Bookmark not defined.

TINJAUAN PUSTAKA Error! Bookmark not defined.

2.1. Korosi Error! Bookmark not defined.

2.2. Faktor Terjadinya Korosi Error! Bookmark not defined.

2.3. Mekanisme Terjadinya Sel Korosi Error! Bookmark not defined.

2.4. Jenis-jenis Korosi Error! Bookmark not defined.

2.5. Pengaruh Ion Klorida Terhadap Korosi Error! Bookmark not defined.

2.6. Karakteristik Karat Besi Error! Bookmark not defined.

2.7. Perhitungan Laju Korosi Error! Bookmark not defined.

2.8. Material Baja ASTM A36 Error! Bookmark not defined.

2.9. Penelitian Laju Korosi Pada Baja ASTM Error! Bookmark not defined.

BAB III Error! Bookmark not defined.

Metodologi Penelitian Error! Bookmark not defined.

3.1. Diagram Alir Error! Bookmark not defined.

3.2. Waktu dan Tempat Pengujian Error! Bookmark not defined.

3.3. Persiapan Pengujian Error! Bookmark not defined.

3.4. Alat dan Bahan Error! Bookmark not defined.

3.4.1. Alat yang Digunakan Error! Bookmark not defined.

3.4.2. Bahan yang Digunakan Error! Bookmark not defined.

3.5. Metode pengumpulan data Error! Bookmark not defined.

3.5.1. Cara pengolahan Data 22

3.5.2 Tabel Pengambilan Data 22

3.6. Prosedur Pengujian	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
ANALISA DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Analisa Hasil Pengujian	Error! Bookmark not defined.
4.2 Perhitungan Laju Korosi	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Laju korosi spesimen A	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Laju korosi spesimen B	Error! Bookmark not defined.
4.2.3 Laju korosi spesimen C	Error! Bookmark not defined.
4.2.4 Laju korosi spesimen D	Error! Bookmark not defined.
4.2.4 Laju korosi spesimen E	Error! Bookmark not defined.
4.3 Tabel Hasil Pengolahan Data dan Grafik	Error! Bookmark not defined.
4.4 Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Mekanisme terbentuknya Korosi.....	7
Gambar 2. 2. Bentuk dari Pitting korosi.....	8
Gambar 2. 3. Korosi Erosi.....	9
Gambar 2. 4. korosi galvanis.....	9
Gambar 2. 5. Stress Corrosion.....	10
Gambar 2. 6. Crevice corrosion.....	11
Gambar 2. 7. Fatigue korosion.....	11
Gambar 3. 1. Timbangan Digital.....	20
Gambar 3. 2. Bath Glass.....	20
Gambar 3. 3. Pompa Aquarium.....	21
Gambar 3. 4. Spesimen uji ASTM A36.....	22
Gambar 3. 5. Bentuk instalasi pengujian.....	24
Gambar 4. 1. Grafik Perbandingan Kehilangan berat dengan Waktu.....	26
Gambar 4. 2. Grafik Kehilangan berat spesimen A.....	27
Gambar 4. 3. Grafik Kehilangan berat spesimen B.....	27
Gambar 4. 4. Grafik Kehilangan berat spesimen C.....	28
Gambar 4. 5. Grafik Kehilangan berat spesimen D.....	28
Gambar 4. 6. Grafik Kehilangan berat spesimen E.....	29
Gambar 4. 7. Perbandingan Laju korosi dengan waktu.....	41
Gambar 4.8. Spesimen yang telah dilakukan pengujian selama 24 jam.....	42
Gambar 4.9. Spesimen yang telah dilakukan pengujian selama 48 jam.....	43
Gambar 4.10. Spesimen yang telah dilakukan pengujian selama 72 jam.....	43
Gambar 4.11. Spesimen yang telah dilakukan pengujian selama 96 jam.....	44
Gambar 4.12. Spesimen yang telah dilakukan pengujian selama 120 jam.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Konstanta Laju Korosi Berdasarkan Satuannya.....	15
Tabel 2. 2.Konversi Perhitungan Laju Korosi.....	15
Tabel 2. 3.Distribusi kualitas ketahanan korosi suatu material.....	16
Tabel 2. 4.Komposisi Kimia Baja ASTM A36.....	16
Tabel 3. 1 Tabel Hasil Pengujian.....	23
Tabel 4. 1.Data Hasil Pengujian.....	25
Tabel 4. 2.Morphologi spesimen A yang mengalami perendaman.....	30
Tabel 4. 3 Morphologi spesimen B yang mengalami perendaman.....	31
Tabel 4. 4 Morphologi spesimen C yang mengalami perendaman.....	32
Tabel 4. 5 Morphologi spesimen D yang mengalami perendaman.....	33
Tabel 4. 6 Morphologi spesimen E yang mengalami perendaman.....	34
Tabel 4. 7 Tabel hasil pengolahan data dan laju korosi spesimen A.....	36
Tabel 4. 8 Tabel hasil pengolahan data dan laju korosi spesimen B.....	37
Tabel 4. 9 Tabel hasil pengolahan data dan laju korosi spesimen C.....	38
Tabel 4. 10 Tabel hasil pengolahan data dan laju korosi spesimen D.....	39
Tabel 4. 11 Tabel hasil pengolahan data dan laju korosi spesimen E.....	40
Tabel 4. 12 Hasil Pengolahan Data Kesemua Pengujian.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Spesimen Baja Astm A36 Hasil Pengujian Korosi

Lampiran B : Penimbangan Spesimen Uji

Lampiran C : Proses Pengujian Spesimen